#3 机凝结水泵电机变频器功率单元委外修理技术要求

#3 机凝结水泵电机变频器功率单元型号：HARS700/135II，生产厂家：北京利德华福。

1、功率单元：编号 11051113701-003，故障类型：过热旁路故障。

2、功率单元：编号 11051113701-034，故障类型：过热旁路故障。

维修要求：修理时间为 7 天，每个功率单元的电容无论损坏与否，必须更换全新的电容，功率单元修理后具有维修内容、试验、测试数据的报告。功率单元修好后须投运正常，无告警信号，并在生产现场带负荷运行 1 个月正常后进行验收，自验收合格后质保一年。

设备部

日期：2026 年 11 月 05 日