

被否决投标情况一览表

被否决投标的原因		
序号	投标人名称	否决原因
1	河南嘉远建设工程有限公司	测量员存在兼任情形，不满足评标办法前附表 2.1.3 本项目最低人员配备要求
2	中联合建设有限公司	项目人员配备缺少 2 名测量员，1 名机械员，不满足评标办法前附表 2.1.3 本项目最低人员配备要求
3	景纳建设集团有限公司	施工员、质量员均存在兼任情形，不满足评标办法前附表 2.1.3 本项目最低人员配备要求
4	河南置诚建筑工程有限公司	测量员王用平身份证不在有效期，不满足评标办法前附表 2.1.3 本项目最低人员配备要求
5	河南省城控建工集团有限公司	审计报告编制人员李成荣未提供年检记录，不满足投标文件招标人资格要求 3.4 财务要求
6	天煜诚旭建设集团有限公司	材料员存在兼任情形，不满足评标办法前附表 2.1.3 本项目最低人员配备要求
7	坤越建设工程有限公司	测量员存在兼任情形，不满足评标办法前附表 2.1.3 本项目最低人员配备要求