被否决投标的投标人名称、否决原因及依据

序号	被否决的投标人名称	否决原因	否决依据
1	湖南省轻纺设计院有限公司	投标文件项目管理负责人未提供相关专业高级及以上职称,不满足招标文件投标须知前附表1.4.1条款中6.1	不满足招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定：6.1本项目需设置以下人员：①项目管理负责人：须具备相关专业高级及以上职称。②设计咨询负责人：须具备一级注册建筑师或一级注册结构工程师资格。③工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）执业资格。④造价咨询负责人：须具备一级注册造价师（土建或安装专业）执业资格。项目总负责人、项目管理负责人、设计咨询负责人、工程监理负责人、造价咨询负责人，合计不少于5人。注册证书须在有效期内；各岗位人员应为投标人正式职工。注：投标人的法定代表人或委托代理人及管理岗位人员（含项目总负责人），拟派本项目的人员均应当提供连续近六个月（含）以上参加本企业社会基本养老保险的证明材料，退休人员需提供退休证明及返聘证明放入投标文件中，委托代理人及管理岗位人员（含项目总负责人）必须为本公司成员。
2	国信国际工程咨询集团股份有限公司	提供的业绩证明材料未体现完成时间，不满足招标文件投标须知前附表1.4.1条款中3业绩要求投标人自（2023年 1 月 1 日-至今）已完成不少于一项相关工程咨询服务（至少包含项目管理、工程监理服务、设计咨询、造价咨询任意两项服务内容）	不满足招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定：3、业绩要求：投标人自（2023年1月1日-至今）已完成不少于一项相关工程咨询服务（至少包含项目管理、工程监理服务、设计咨询、造价咨询任意两项服务内容），须提供中标通知书或合同；
3	四川建城工程项目管理有限公司	提供的业绩证明材料未体现完成时间，不满足招标文件投标须知前附表1.4.1条款中3业绩要求投标人自（2023年 1 月 1 日-至今）已完成不少于一项相关工程咨询服务（至少包含项目管理、工程监理服务、设计咨询、造价咨询任意两项服务内容）	不满足招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定：3、业绩要求：投标人自（2023年1月1日-至今）已完成不少于一项相关工程咨询服务（至少包含项目管理、工程监理服务、设计咨询、造价咨询任意两项服务内容），须提供中标通知书或合同；