关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.全彩网络摄像机；型号：DS-2CD2T4DQ-G2Y，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 2,厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。（全彩网络摄像机；型号：DS-2CD2T4DQ-G2Y）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（全彩网络摄像机；型号：DS-2CD2T4DQ-G2Y）的（关键组件）4 在中国境内生产。（全彩网络摄像机；型号：DS-2CD2T4DQ-G2Y）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.防水电源适配器；型号：DS-2FA1210-DL，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 2，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。（防水电源适配器；型号：DS-2FA1210-DL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防水电源适配器；型号：DS-2FA1210-DL）的（关键组件）在中国境内生产。（防水电源适配器；型号：DS-2FA1210-DL）的（关键工序）在中国境内完成。

3.摄像机支架；型号：DS-1292ZJ-K，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 2,厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。（摄像机支架；型号：DS-1292ZJ-K）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（摄像机支架；型号：DS-1292ZJ-K）的（关键组件）在中国境内生产。（摄像机支架；型号：DS-1292ZJ-K）的（关键工序）在中国境内完成。

4.▲预警摄像机（核心产品）；型号：DS-2CD2T4EYG2Y-L，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 2，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。（▲预警摄像机（核心产品）；型号：DS-2CD2T4EYG2Y-L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（▲预警摄像机（核心产品）；型号：DS-2CD2T4EYG2Y-L）的（关键组件）在中国境内生产。（▲预警摄像机（核心产品）；型号：DS-2CD2T4EYG2Y-L）的（关键工序）在中国境内完成。

5.▲防油污摄像机（核心产品）；型号：DS-2CD234XG2Y-L，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 2，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。（▲防油污摄像机（核心产品）；型号：DS-2CD234XG2Y-L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（▲防油污摄像机（核心产品）；型号：DS-2CD234XG2Y-L）的（关键组件）在中国境内生产。（▲防油污摄像机（核心产品）；型号：DS-2CD234XG2Y-L）的（关键工序）在中国境内完成。

6.阵列存储 CVR；型号：DS-AT1000S(标配)(B)/C350/C/280T，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 2，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。（阵列存储 CVR；型号：DS-AT1000S(标配)(B)/C350/C/280T）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（阵列存储 CVR；型号：DS-AT1000S(标配)(B)/C350/C/280T）的（关键组件）在中国境内生产。（阵列存储 CVR；型号：DS-AT1000S(标配)(B)/C350/C/280T）的（关键工序）在中国境内完成。

7.教育综合安防管理系统软件；型号：教育综合安防管理系统软件-视频监控，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 2，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。（教育综合安防管理系统软件；型号：教育综合安防管理系统软件-视频监控）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教育综合安防管理系统软件；型号：教育综合安防管理系统软件-视频监控）的（关键组件）在中国境内生产。（教育综合安防管理系统软件；型号：教育综合安防管理系统软件-视频监控）的（关键工序）在中国境内完成。

8.教育综合安防管理系统软件；型号：教育综合安防管理系统软件-视频监控在线管理，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 2，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。（教育综合安防管理系统软件；型号：教育综合安防管理系统软件-视频监控在线管理）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教育综合安防管理系统软件；型号：教育综合安防管理系统软件-视频监控在线管理）的（关键组件）在中国境内生产。（教育综合安防管理系统软件；型号：教育综合安防管理系统软件-视频监控在线管理）的（关键工序）在中国境内完成。

9.流媒体服务器；型号：H3C UniServer R4900 G5，生产厂为新华三技术有限公司 2，厂址为浙江省杭州市滨江区长河路 466 号。（流媒体服务器；型号：H3C UniServer R4900 G5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（流媒体服务器；型号：H3C UniServer

R4900 G5）的（关键组件）在中国境内生产。（流媒体服务器；型号：H3C UniServer R4900 G5）的（关键工序）在中国境内完成。

10.8 口 POE 交换机；型号：DS-3E0508P-S，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 2，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。（8 口 POE 交换机；型号：DS-3E0508P-S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（8 口 POE 交换机；型号：DS-3E0508P-S）的（关键组件）在中国境内生产。（8 口 POE 交换机；型号：DS-3E0508P-S）的（关键工序）在中国境内完成。

11.5 口 POE 交换机；型号：DS-3E0508P-S，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 2，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。（5 口 POE 交换机；型号：DS-3E0508P-S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5 口 POE 交换机；型号：DS-3E0508P-S）的（关键组件）在中国境内生产。（5 口 POE 交换机；型号：DS-3E0508P-S）的（关键工序）在中国境内完成。

12.电源线；型号：RVV -300/500V 2x1.5mm2，生产厂为广东中维海康电线电缆有限公司 2，厂址为广东省揭西县产业园塔金路西侧 B 区 06-01-03。（电源线；型号：RVV -300/500V 2x1.5mm2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线；型号：RVV -300/500V 2x1.5mm2）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线；型号：RVV -300/500V 2x1.5mm2）的（关键工序）在中国境内完成。

13.网线；型号：HSYV-5E，生产厂为广东中维海康电线电缆有限公司 2，厂址为广东省揭西县产业园塔金路西侧 B 区 06-01-03。（网线；

型号：HSYV-5E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网线；型号：HSYV-5E）的（关键组件）在中国境内生产。（网线；型号：HSYV-5E）的（关键工序）在中国境内完成。

14.辅材；型号：辅材，生产厂为龙游同创电子技术开发有限公司 2，厂址为浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区金星大道 25 号。（辅材；型号：辅材）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（辅材；型号：辅材）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材；型号：辅材）的（关键工序）在中国境内完成。

15.安装费；型号：安装调试费，生产厂为新疆凯利安恒信息科技有限公司 2，厂址为新疆阿克苏地区阿克苏市红桥街道长安社区友谊北路 19 号阿克苏丝路古镇奇石玉石博览旅游文化中心 16-02 铺 1-2 层。（安装费；型号：安装调试费）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（安装费；型号：安装调试费）的（关键组件）在中国境内生产。（安装费；型号：安装调试费）的（关键工序）在中国境内完成。

16.监控汇聚箱；型号：监控汇聚箱，生产厂为温州市昊纳电气科技有限公司 2，厂址为浙江省温州市乐清市柳市镇高后村。（监控汇聚箱；型号：监控汇聚箱）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控汇聚箱；型号：监控汇聚箱）的（关键组件）在中国境内生产。（监控汇聚箱；型号：监控汇聚箱）的（关键工序）在中国境内完成。

17.阵列存储 CVR；型号：DS-AT1000S(标配)(B)/C550/540T，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 2，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。（阵列存储 CVR；型号：DS-AT1000S(标配)(B)/C550/540T）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（阵列存储 CVR；型号：DS-AT1000S(标配)(B)/C550/540T）的（关键组件）在中国境内生产。（阵列存储 CVR；型号：DS-AT1000S(标配)(B)/C550/540T）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：新疆凯利安恒信息科技有限公司

日期：2026 年 11 月 26 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。